

МБОУ «Купросская основная
общеобразовательная школа»
619180, Пермский край,
Юсьвинский р-он, с. Купрос,
ул. Советская, 15; тел.: (34246)
2-53-41; e-mail:kupros_perm@mail.ru
ИНН: 8102002280, ОКПО: 72183093
ОГРН: 1025903383285

Главному государственному
инспектору Кудымкарского
городского округа,
Кудымкарского, Юрлинского и
Юсьвинского муниципальных
районов по пожарному надзору

Андриевских Д.Н.

Исх. № 39 от 17.01.2019 г.

Ответ на представление от 11.12.2018 г.

МБОУ «Купросская ООШ» в лице директора Носковой Светланы Аркадьевны сообщает о принятых мерах по устранению административного правонарушения.

№	Нарушение	Сроки устранения
1	Не по всему периметру установлены ограждения на кровле	Внесено в расчеты пожарного риска
2	Испытание ограждения на крыше	До 01.08.2019
3	Запоры на дверях эвакуационного выхода из актового зала на улицу закрыты на ключ	Устранено
4	В полу на путях эвакуации у выхода на улицу в актовом зале допущен перепад высот менее 45 см	Будет внесено в расчеты пожарного риска
5	Противопожарные двери у спортзала не имеют устройство для самозакрывания	Устранено
6	В помещении охраны используется светильник со снятым колпаком	Устранено
7	Расстояние от пожарного извещателя до вентиляционного отверстия в помещении охраны менее 1 м	До 01.08.2019
8	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета в цокольном этаже в музей менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
9	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения тренерской в спортзал менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
10	Высота эвакуационного выхода из тренерской в спортзал менее 1,9 м	До 01.08.2019
11	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения архива бухгалтерии №1 менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
12	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения архива бухгалтерии №2 менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
13	Высота эвакуационного выхода из архива бухгалтерии №1 в кабинет организатора менее 1,9 м	До 01.08.2019
14	Высота эвакуационного выхода из архива бухгалтерии №2 в кабинет организатора менее 1,9 м	До 01.08.2019
15	Высота эвакуационного выхода из электрощитовой в коридор менее 1,9 м	До 01.08.2019
16	Ширина эвакуационного выхода в свету из электрощитовой в коридор менее 0,8 м	До 01.08.2019
17	Высота эвакуационного выхода из венткамеры в коридор менее 1,9 м	До 01.08.2019
18	Ширина эвакуационного выхода в свету из венткамеры в коридор менее 0,8 м	До 01.08.2019
19	Не исправное состояние устройства для самозакрывания противопожарной двери в венткамере	Устранено

20	Высота эвакуационного выхода теплового узла в коридор менее 1,9 м	До 01.08.2019
21	Ширина эвакуационного выхода в свету из теплового узла в коридор менее 0,8 м	До 01.08.2019
22	В помещении №19 цокольного этажа эксплуатируется светильник со снятым колпаком	Устранено
23	В коридоре цокольного этажа у помещения №19 на путях эвакуации размещены различные материалы	Устранено
24	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения №25 в цокольном этаже менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
25	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения №26 в цокольном этаже менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
26	В тамбуре у столовой на путях эвакуации размещено оборудование (радиатор отопления), выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м	До 01.08.2019
27	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения №23 в цокольном этаже менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
28	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения №28 в цокольном этаже менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
29	В помещении №23 цокольного этажа эксплуатируется светильник со снятым колпаком	Устранено
30	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения №21 в цокольном этаже менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
31	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения кладовой в цокольном этаже менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
32		
33	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения №21 в цокольном этаже менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
34	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения №29 в цокольном этаже менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
35	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения №31 в цокольном этаже менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
36	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения душевой 1 в цокольном этаже менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
37	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета 1 в цокольном этаже менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
38	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения душевой 2 в цокольном этаже менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
39	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета 2 в цокольном этаже менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
40	В помещении тамбура отсутствует АПС	До 01.08.2019
41	Прибор приемно-контрольный установлен на стене изготовленной из горючих материалов	До 01.08.2019
42	При смежном размещении контрольно-приемных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 5 см	До 01.08.2019
43	В коридоре на 1 этаже у помещения №15 на путях эвакуации размещено оборудование (радиатор отопления), выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м	До 01.08.2019
44	В тамбуре на 1 этаже на путях эвакуации размещено оборудование (радиатор отопления), выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м	До 01.08.2019
45	Двери эв.выхода №1 из тамбура 1 этаж блокируются снегом	Устранено
46	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения технологии для девочек в коридор 1 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
47	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения	Внесено в расчеты

	учительской в коридор 1 этажа менее 0,8 м	пожарного риска
48	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения бухгалтера в коридор 1 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
49	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения гл.бухгалтера в коридор 1 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
50	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета мальчиков в умывальную 1 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
51	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения умывальной в коридор 1 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
52	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета для девочек в умывальную 1 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
53	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения умывальной в коридор 1 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
54	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета для персонала в коридор 1 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
55	Огнетушитель №29 не опломбирован	Устранено
56	В помещении тамбура на 1 этаже отсутствует АПС	До 01.08.2019
57	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения соц. педагога в коридор 2 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
58	В кабине соц.педагога эксплуатируется светильник со снятым колпаком	Устранено
59	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета для мальчиков в умывальную на 2 этаже менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
60	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения умывальной в коридор 2 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
61	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета для девочек в умывальную 2 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
62	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения умывальной в коридор 2 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
63	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения туалета для персонала в коридор 2 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
64	Не своевременно перезаряжен огнетушитель №44	Устранено
65	В лаборантской информатики эксплуатируется светильник со снятым колпаком	Устранено
66	Ширина эвакуационного выхода в свету из лаборантской информатики в класс 2 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
67	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения №2 в коридор 2 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
68	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения №13 в коридор 2 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
69	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения №14 в коридор 2 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
70	Ширина эвакуационного выхода в свету из лаборантской физики в класс 2 этажа менее 0,8 м	Внесено в расчеты пожарного риска
71	Повторный противопожарный инструктаж проводится не со всеми работниками не реже 1 раз в год	Устранено
72	Не соблюдаются проектные решения на АПС	До 01.08.2019

По устранению нарушений до 01.08.2019 года в Управление образования направлена заявка на выделение денежных средств.

Директор



С.А.Носкова